

Электронный паспорт доступности
МБОУ «СШ № 23»

Основные зоны на объекте	Инвалиды, использующие для передвижения кресла коляски	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Инвалиды с нарушениями слуха	Инвалиды с нарушениями зрения
Парковочное место	доступно	доступно	доступно	доступно
Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг	доступно	доступно	доступно	доступно частично
Зона оказания услуг	доступно	доступно	доступно частично	доступно
Санитарно-гигиеническое помещение	недоступно	доступно частично	доступно частично	доступно частично

Парковка. Имеется одно парковочное место для инвалидов справа от входа в здание школы, выделенное дорожной разметкой, соответствующего дорожного знака нет.

Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг. Вход в здание находится со стороны ул. Карла Маркса. На входной группе имеется пандус, кнопка вызова помощи, распашные двери. Пути движения внутри здания не обозначены тактильными знаками. На территории учреждения ведется видеонаблюдение.

Зона оказания услуг. Сотрудники школы оказывают помощь в преодолении информационных и физических барьеров при предоставлении услуг.

Санитарно-гигиеническое помещение. На втором этаже имеется одна туалетная комната, не адаптированная для нужд инвалидов.